

الخواص الميكانيكية للمواد


(١-٢) الإجهاد : القوة المسلطة على وحدة المساحة من السطح الذي وحداته باسكال (N/m^2) او ($dyne/cm^2$) ويمكن أن يقسم الإجهاد إلى ٣ أنواع :

١. إجهاد الشد: فيه تؤثر قوتان متساويتان في المقدار ومتعاكستان في الاتجاه على نهايتي الجسم وعلى نفس خط التأثير وعليه فان تأثير القوتين هو العمل على استطالة الجسم، حيث تتوزع القوة بالتساوي على جميع المساحة A (ماعدا نهايتي الجسم)

$$S_T = F/A$$


٢. إجهاد الكبس : فيه تؤثر قوتان متساويتان في المقدار ومتعاكستان في الاتجاه على نهايتي الجسم وعلى نفس خط التأثير وعليه فان تأثير القوتين هو العمل على ضغط الجسم وتقصير طوله

$$S_C = F/A$$



الشكل ١-٢ : إجهاد الشد وإجهاد الكبس

٣. إجهاد القص: فيه تؤثر عليه قوتان \vec{F} متساويتان بالمقدار ومتعاكستان بالاتجاه وتؤثران بصورة مماسية على السطحين الأعلى والأسفل للجسم، فيتولد إجهاد من تلك القوتين على المساحة المؤثر عليها



الشكل (٣-٢) : إجهاد الموائع.

(٤-٢) الانفعال (المطاوعة) : هو التغيير النسبي الذي يسببه الإجهاد لأبعاد الجسم من الشكل والحجم، وبما ان هنالك عدة انواع للاجهاد هنالك عدة انواع للمطاوعة وهي مطاوعة الشد والكس والقص وهي نسبة مجردة من الوحدات.

١. مطاوعة التوتر: نسبة التغير في الطول إلى الطول الاصلي


$$N_T = \Delta L / L$$

٢. مطاوعة الكبس: نسبة التغير في الطول (الأنكماش) إلى الطول الاصلي


$$N_C = \Delta L / L$$

٣. المطاوعة القصبية: الازاحة الجانبية للطول الى الطول الاصلي

$$N_s = \Delta X / L = \tan\phi = \phi$$



الشكل ٢ - ٥) : المطاوعة (الشد و الكبس).



الشكل ٢ - ٤) الانفعال القصبي

اذا زال الانفعال بصورة تامة و مباشرة بعد ازالة الاجهاد الذي سببه سمي الجسم الصلب بأنه تم المرونة ، اما اذا اكتسب الجسم شكلا و حجما جديدين بعد ازالة الاجهاد المسبب لهما سمي الجسم بأنه تم اللدونة

الانفعال المرن: هو انفعال عكسي إذ يتلاشى الانفعال بعد إزالة الإجهاد المسلط حيث تتناسب قيمته طردياً مع مقدار الإجهاد المسلط ومن أحسن المواد المرونة، ألياف الكوارتز التي تقترب مرونتها من المرونة التامة حيث لا يحدث إزاحات دائمة للذرات ويبقى لكل ذرة نفس المسافة للذرة المجاورة لها قبل وبعد تسلیط الإجهاد

الانفعال اللدن: هو انفعال غير عكسي إذ لا يتلاشى الانفعال بعد ازالة الاجهاد المسلط عليه ويحدث هذا للمادة نتيجة لتسليط الاجهاد بمقدور يتجاوز حد المرونة ويحدث الانفعال اللدن نتيجة الازاحات الدائمة للذرات داخل المادة

(٣-٢) المطيلية (ductility): مقدار التشوه اللدن الذي تعانيه المادة عند نقطة الكسر او القطع ويمكن التعبير عن المطيلية باستطالة المادة

المطيلية (نسبة النقصان في المقطع العرضي) = ((المساحة الاصلية - المساحة النهائية) / المساحة الاصلية) * ١٠٠

$$\Delta a = \frac{\Delta A}{A_0} \times 100$$

(٤-٢) الصلادة: مقاومة المادة لاختراق سطحها وتعتمد هذه الطريقة على إيجاد مساحة الثلم الذي يحدده إختراق مثلث تحت ثقل قياسي

(٥-٢) العسو: الطاقة اللازمة لكسر المادة ويمكن ايجاد الطاقة من حاصل ضرب القوة في المساحة

(٢ - ٦) أداء معاو معامل المرونة :

إن النسبة بين تغير الإجهاد والتغير المطابق في المطابقة تسمى بمعامل المرونة بشرط أن يكون الإجهاد ضمن حدود المرونة. هذه النسبة تكون مقداراً ثابتاً لكل مادة من المواد لذلك فهي تمثل سلوكية تلك المواد بالنسبة لتأثير القوى عليها. لذلك فالقانون الذي ينص على أن ((التغير في المطابقة يتتناسب مع التغير في الإجهاد ضمن حدود المرونة المناسبة)) يدعى بقانون هوك. يدعى معامل المرونة بمعامل يونك الذي يرمز له Y , إذا كان الإجهاد يمثل إجهاد شد أو إجهاد كبس ويكتب رياضياً على النحو الآتي :

$$Y = \frac{\Delta F / A}{\Delta \ell / L}$$

حيث البسط يمثل التغير في الإجهاد والناتج من زيادة القوة F بمقدار ΔF ، أما المقام فيمثل التغير في المطابقة والناتج من استطالة L بمقدار $\Delta \ell$. ومعروف بأن وحدات معامل يونك هي وحدات إجهاد لأن المطابقة خالية من الوحدات. أما معامل المرونة الناتج من النسبة بين التغير في إجهاد القص والتغير في المطابقة القصبية فيدعى بمعامل القص أو بمعامل اللي (الانثناء) والذي يرمز له G (وأحياناً M) ويكتب على الشكل الآتي :

$$G = \frac{\Delta F / A}{\Delta \tan \phi} = \frac{\Delta F / A}{\Delta \phi} = \frac{1}{A} \frac{\Delta F}{\Delta \phi}$$

ومعامل المرونة الناتج من نسبة التغير في الضغط المسلط على جميع الجهات إلى التغير في المطابقة الحجمية الناتجة عنه فيدعى بمعامل المرونة الحجمي (معامل بولك) والذي يرمز له B ويعبر عنه رياضياً بما يأتي :

$$B = -\frac{\Delta p}{\Delta V / V} = -V \frac{\Delta p}{\Delta V}$$

والإشارة السالبة وجدت لأن الزيادة في Δp تولد نقصاً في ΔV ، أي أن ΔV سالب دائماً عندما موجب لذلك يكون معامل بولك دائماً موجب القيمة. أما مقلوب معامل بولك فيسمى معامل الانكماش الذي يرمز له K والذي يعرف بأنه التغير النسبي في الحجم لوحدة التغير في الضغط المسلط ، أي أن :

$$K = \frac{1}{B} = -\frac{\Delta V / V}{\Delta p} = -\frac{1}{V} \frac{\Delta V}{\Delta p}$$


كل وحدات المعاملات أعلاه هي وحدات إجهاد، أي وحدات قوة على مساحة، كما ذكرنا مع معامل يونك. وحسب المعادلة أعلاه يمكن أن نكتب:

$$\Delta V = -KV\Delta p$$

وبالتالي تكون وحدة معامل الانكباس هي مقلوب وحدة الضغط واصطلح لها (جو⁻¹) أو (atm⁻¹) فعندما يكون معامل الانكباس هو (atm⁻¹) 10×55 يعني أن حجم الماء يقل بمقدار 10×55 من حجمه الأصلي كلما زاد الضغط عليه بمقدار ضغط جوي واحد.

(٢) منحنى الإجهاد – المطاوعة:

لتوضيح العلاقة بين الإجهاد والمطاوعة لمادة ما بمحضط (منحنى) إجهاد. مطاوعة كما مبين بالشكل (٢ - ٦) والذي يوضح العلاقة لمادة تحت تأثير إجهاد طولي. عندما يزداد الإجهاد مبتداً من نقطة O تزداد المطاوعة الطولية بحيث تبقى النسبة بين الإجهاد والمطاوعة ثابتة على طول المستقيم (oa) وهنا تخضع لقانون هوك ضمن حدود المرونة ويسمى (oa) أيضاً بالحد المناسب. وتزول المطاوعة عند رفع الإجهاد وبذلك يعيد المنحنى نفسه إلى نقطة O وتستمر هذه الصفة إلى النقطة b التي تمثل حد المرونة.



الشكل ٢ - ٦) منحنى الإجهاد – المطاوعة

والآن لو زاد الإجهاد بعد نقطة b أي إلى ما فوق حد المرونة فإن المطاوعة تزداد أيضاً دون الخضوع لقانون هوك وتكون هذه المطاوعة دائمة وتسمى هذه الحالة بمطاوعة السيل البلاستيكى ونلاحظ لو قل الإجهاد عن القيمة في النقطة b إلى الصفر في نقطة O فالمطاوعة تقل أيضاً متذبذبة الخط (bO) وليس العودة إلى النقطة O ولا تصبح مساوية للصفر ويكتسب النموذج مطاوعة وقتية هي (OOb)، وإن فشل انطبق منحنى تزايد الإجهاد مع منحنى تناقص الإجهاد يعود إلى الظاهرة المسماة هسترة المرونة Elastic Hysteresis. ولو زيد الإجهاد مرة أخرى من نقطة O فإن المنحنى يكون له ميل آخر يختلف عن ميل (oa) مع حد مرونة مناسب آخر يختلف عن حد المرونة الأول. أما إذا زيد الإجهاد من النقطة b فإن المطاوعة تزداد إلى نقطة النهاية العظمى c دون التقييد بقانون هوك أيضاً، وإذا انقطع المنحنى بعد النقطة c فتتسع بنقطة القطع (أو الرضوخ)، أما النسبة بين القوة الساحبة إلى مساحة المقطع العرضي للجسم قبل ان ينقطع فتدعم بمتانة الجسم لوحدة المساحة.

العلاقة بين معامل المرونة ودرجة الحرارة تكون عكسية؟

- لأن ارتفاع درجة الحرارة يزيد الطاقة الحركية للذرات والجزيئات المادة التي تؤدي إلى التغلب على قوى الترابط بينها وبالتالي زيادة حجمها.

يكون معامل القص أقل أهمية من معامل المرونة ؟

- وذلك لأن من السهل جعل الذرات المادة تنزلق على بعضها البعض بينما من الصعب تقرير او تفریق الذرات من بعضها البعض.

اثبت ان الشغل المنجز على مکعب يساوي نصف الاجهاد × الممانعة ؟

لإيجاد الشغل المنجز على مکعب سلط عليه إجهاد قصي سبب إزاحة السطح العلوي بمسافة مقدارها dL من تطبيق المعادلة

$$dW = F dL \quad \dots \dots \dots (1)$$

حيث : طول المکعب = L

زاوية الإزاحة = θ

$$y = \frac{F \cdot L}{\Delta L \cdot L^2} = \frac{F}{L \cdot \Delta L}$$

$$F = y \cdot L \cdot \Delta L \quad \dots \dots \dots (2)$$

$$dW = y \cdot L \cdot \Delta L \cdot dL \quad \dots \dots \dots (3)$$

$$W = yL \int_0^{\Delta L} \Delta L \cdot dL = \frac{y \cdot L \cdot (\Delta L)^2}{2} \quad \dots \dots \dots (4)$$

نعرض (٢) في (٤) نجد ان

$$W = F \cdot \Delta L / 2$$

الشغل المنجز لوحدة الحجم

$$W = \frac{F \Delta L}{2L^3} = \frac{1}{2} \frac{F}{L^2} \frac{\Delta L}{L}$$