



التعريف بأدوات الرسم

الهندسي








2H or HB for thick line

4H for thin line






Sharpener




Pencil Eraser



Erasing Shield



ورقة رسم من النوع المعتم بابعاد ٥٠*٣٥ سم.



مقياس الرسم

مقاييس التكبير	مقاييس التصغير
$\frac{2}{1}$	$\frac{1}{2}$
$\frac{5}{1}$	$\frac{1}{5}$
$\frac{10}{1}$	$\frac{1}{10}$
$\frac{20}{1}$	$\frac{1}{20}$
$\frac{100}{1}$	$\frac{1}{100}$

ارشادات عامة

- (١) دقة العمل.
- (٢) سرعة العمل.
- (٣) النظافة.
- (٤) الوضوح.
- (٥) تهيئة الادوات.